

Informe

Hidrantes Ciudad de la Costa

Participantes:

Dirección Nacional de Bomberos: Destacamento Solymar Of. Alda Machado, Bombero Gastón Olivera,

Ose: Supervisor técnico: Federico Deber, Supervisor Técnico Enrique Aranda

CEM Municipio Ciudad de la Costa: Alcaldesa Sonia Misirián, Concejala Virginia Puyares, Sec. Ana Laura Carballo.

Se realizó en el día de la fecha el tercer recorrido de inspección del estado de los Hidrantes de la Ciudad en la zona de Colinas de Solymar y Montes de Solymar. Se relevaron en esta oportunidad los hidrantes N° 17 al 20 con la incorporación de 2 nuevos.

Se presenta a continuación el estado de situación de los hidrantes relevados en su totalidad, realizado en tres recorridos (cuadro acumulativo) y se detalla el enlace con [GEOREFERENCIA](#)

Nº	Ubicación	Fecha de relevamiento	Estado	Zona	Señalización MUNICIPIO	Limpieza MUNICIPIO	Reparación OSE	Observación
1	Indianápolis esq Colonia	27/08/21	Activo	Autódromo	--	--	--	S/O
2	Colonia y Ibicuy	27/08/21	Activo	Autódromo	--	--	X	COLOCACION DE HIDRANTE POR PARTE DE OSE 09/09/21
3	José Nasazzi esq Ibicuy	27/08/21	Activo	Autódromo	X	X	X	Bajar altura de estructura de hormigón y reparación de tapa
4	Obdulio Varela e Ibicuy	27/08/21	Activo	Autódromo	X	X	X	Presenta problemas de filtración de agua el cual dificulta el acceso
5	Colonia e Itapebí	27/08/21	Activo	Pinar Norte	X	X	X	Limpieza de malezas
6	Los Cabañeros y Daytona	27/08/21	Activo	Autódromo	X	X		S/O
7	Los Cabañeros y Matias Gonzalez	27/08/21	Inactivo	Autódromo	X	X	X	Reparación de pieza sellada (Estrella)
8	Ciudad de Pando y Colonia	27/08/21	Activo	Pinar Norte	X	X	--	hidrante inundado con agua de cuneta / desobstruir cuneta
9	Eduardo Pérez y colonia	27/08/21	Activo	Pinar Norte	X			S/O
10	Artigas esq Zapicán	20/09/21	Activo	Rincón del Pinar	X	X		Hidrante tapado por cerco de vecino coordinar limpieza y notificación al vecino (SE ENVIARÁ A CONTRALOR)

11	Artigas esq Yaro	20/09/21	Activo	Rincón del Pinar	X	X		S/O
12	Guaycurú esq R. interbalnearia	20/09/21	Inactivo	Rincón del Pinar	X	X	X	Reparar (pieza pegada)
12A	Zapican y R. Interbalnearia	20/09/21	Activo	Rincón del Pinar	X	X	X	Tapa dañada por corte sobre ella (SE ENVIARÁ A CONTRALOR)
13	Guenoas y constituyente	20/09/21	Activo	Pinar Sur	X			S/O
14	Av costanera y constituyente	20/09/21	Activo	Pinar Sur	X			S/O
15	Constituyente esq Giannattasio	20/09/21		Pinar Sur				SIN RELEVAR
16	Giannattasio y Artigas	20/09/21	Activo	Pinar Sur	X	X		S/O
17	José Pedro Varela y Martin Sturla	26/10/21	Activo	Montes de Solymar	X	X	X	REQUIERE DE CAMBIO DE TAPA Y MARCO POR PARTE DE OSE
18	Federico Sierra y Julio Castro	26/10/21	A instalar	Montes de Solymar				Próximamente será instalado nuevo Hidrante
19	Ruta Interbalnearia y Everest	26/10/21	Activo	Colinas	X			BUEN ESTADO LLAVE DE CAÑO SUMINISTRA EL MUNICIPIO
20	Vesubio e himalaya	26/10/21	Activo	Colinas	X			S/O
21	Himalaya y chimborazo	26/10/21	Activo	Colinas	X	X		S/O
22	Tronador y Sierras de las animas	26/10/21	Activo	Colinas	X			Requiere arreglo de base de Hidrante

A solicitud de la Dirección Nacional de Bomberos se plantea darle prioridad a la reparación de los Hidrantes por parte de OSE en el siguiente orden: 7,12,17 y 22 (Hidrante N° 2 reparado por Ose 09/09/2021)

Se entiende oportuno incluir la zona del Palmar como nueva zona de riesgo para poder determinar allí nuevos Hidrantes