



Ciudad de la Costa, 6 de agosto de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA COSTA

RESOLUCIÓN No. 247/2021 ACTA N° 26/2021

VISTO: La necesidad de reparar el equipo de aire acondicionado N° 7 de las oficinas de Gerencia de Tránsito y Desarrollo Humano del Municipio.

RESULTANDO I: Que se recibió presupuesto de la empresa "S.E.U" por concepto de reparación en adjunto.

RESULTANDO II: Que dicha reparación no está incluida en el mantenimiento que realiza la empresa y tiene carácter de urgente.

CONSIDERANDO I: Que el proveedor seleccionado se encuentra al día DGI, BPS y tiene RUPE Activo.

CONSIDERANDO II: Que el gasto se va a asignar al Proyecto Funcionamiento y Mantenimiento de Municipio y Centros de Barrio.

CONSIDERANDO III: Que habiéndose obtenido informe financiero según fecha 3 de agosto de 2021 realizado por el referente presupuestal Christian López, designado por el Concejo.


CONSIDERANDO IV: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria Número 26 de fecha 6 de agosto de 2021 de este Gobierno Municipal se hace necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión Asesora Institucional.

**EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA
COSTA**

R E S U E L V E:


1. APROBAR EL GASTO DE \$ 14.800 IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS) A LA EMPRESA "S.E.U. - ALEJANDRO CORREA" RUT 218145140011, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO N° 7 DEL MUNICIPIO.
2. POR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO INCORPÓRESE AL REGISTRO DE RESOLUCIONES.
3. COMUNÍQUESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y DEMAS OFICINAS QUE CORRESPONDAN. CUMPLIDO ARCHIVASE.-




Beatriz Balparda
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA




Sonia Misirían
ALCALDESA
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Alvaro Pévere
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Nadesda Delgado
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Alejandro Ávila
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA

3 de Agosto de 2021

Presupuesto

Para: Mario Albanes

Mario, con lo conversado del equipo N° 7 no hay placa electrónica porque el equipo tiene 15 años y el representante no la trae más.

El equipo N° 7 nunca se le cambió ni la placa electrónica ni el contator ni los capacitores del fan exterior. El motocompresor por los 15 años de uso tiene las bobinas desgastadas, eso provoca recalentamiento de la carcasa y sale error E9.

La solución que puede hacer la empresa S.E.U es cambiar los capacitores, cambiar los sensores, cambiar el contator, resoldar la placa electrónica y cambiar el refrigerante.

Materiales: 6,800\$

Mano de obra: 8,000\$

Total: 14,800\$ IVA incluido

Saludos atentamente
S.E.U Director Técnico
Alejandro Correa
095 437 362