



MUNICIPIO
CIUDAD DE
LA COSTA



Gobierno de Canelones

Ciudad de la Costa, 2 de diciembre de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA COSTA

RESOLUCIÓN No. 485/2021 ACTA N° 39/2021

VISTO: La necesidad de reparar el equipo de aire acondicionado N° 33 de la oficina de Servicios Médicos del Municipio.

RESULTANDO I: Que se recibió presupuesto de la empresa "S.E.U" por concepto de reparación en adjunto.

RESULTANDO II: Que dicha reparación no está incluida en el mantenimiento que realiza la empresa y tiene carácter de urgente.

CONSIDERANDO I: Que el proveedor seleccionado se encuentra al día DGI, BPS y tiene RUPE Activo.

CONSIDERANDO II: Que el gasto se va a asignar al Proyecto Funcionamiento y Mantenimiento de Municipio y Centros de Barrio.

CONSIDERANDO III: Que habiéndose obtenido informe financiero según fecha 1 de diciembre de 2021 realizado por el referente presupuestal suplente Maximiliano Nueñez, designado por el Concejo.

CONSIDERANDO IV: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria Número 39 de fecha 2 de diciembre de 2021 de este Gobierno Municipal se hace necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión Asesora Institucional.

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA COSTA

RESUELVE:

1. APROBAR EL GASTO DE \$ 19.100 IVA INCLUIDO (PESOS URUGUAYOS DIECINUEVE MIL CIEN) A LA EMPRESA "S.E.U. - ALEJANDRO CORREA" RUT 218145140011, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO N° 33 QUE COMPRENDE LA OFICINA DE SERVICIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO.

2. POR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO INCORPÓRESE AL REGISTRO DE RESOLUCIONES.
3. COMUNÍQUESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y DEMAS OFICINAS QUE CORRESPONDAN. CUMPLIDO ARCHIVASE.-



ANGEL ROJAS
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Stella Viel
ALCALDESA(l)
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Beatriz Balparda
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Virginia Puyares
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA



Alvaro Pévere
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA

21 de Noviembre de 2021

Presupuesto

Para: Mario Albanes

Mario, con lo conversado del equipo N° 33 que sale error F1.
Significa problema de comunicación, puede ser la placa interior o exterior.
El equipo tiene 15 años y el representante no trae más las placas
electrónicas.

El equipo N° 33 nunca se le cambió ninguna placa, ni exterior ni interior.
La solución que puede hacer la empresa S.E.U es cambiar los sensores,
cambiar el contator, resoldar las placas electrónicas interior y exterior y
cambiar el refrigerante.

Materiales: 9,100\$

Mano de obra: 10,000\$

Total: 19,100\$ IVA incluido

Saludos atentamente
S.E.U Director Técnico
Alejandro Correa
095 437 362

